

ERRO 3253



Specificatii

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Cod ETI | 004482115 |
| Descriere | ERRO 3253 |
| Denumire clasă | CEE priză |
| Curent nominal (A) | 32 |
| Tensiunea nominală(V) | 400 |
| Număr de poli | 3+N+PE |
| Grad de protecție IP | IP44 |
| Tip priză | Built-in wall plug reversing |

[Pagina de produse online](#) 

Alta documentatie



[Catalog caracteristici tehnice](#)

[Declaratie CE](#)

[Eplan mușchi](#)

ETIM clasificare internationala

| | |
|---------------------------------|---|
| Clasificare | EC001319 |
| Denumire clasă | CEE plug for mounting on machines and equipment |
| IEC-amperage | 32A |
| Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
| Number of poles | 3 |
| Clock hour position | 6h |
| Identification colour | Red |
| Degree of protection (IP) | IP44 |
| Connection system | Screwed terminal |
| Construction type | Built-up device plug |
| Phase inverter | 1 |
| Insert direction | Straight |
| Material | Plastic |

Desen cotat

| | A | B | C | $\varnothing D_1$ | $\varnothing d_1$ | D | E | F | J |
|----------|----|----|----|-------------------|-------------------|-----|----|----|----|
| EER 1632 | 76 | 75 | 75 | 57 | 4,2 | 88 | 60 | 60 | 61 |
| EER 1643 | 76 | 75 | 75 | 57 | 4,2 | 88 | 60 | 60 | 61 |
| EER 1653 | 77 | 75 | 75 | 57 | 4,2 | 91 | 60 | 60 | 63 |
| EER 3243 | 91 | 75 | 75 | 64 | 4,2 | 96 | 60 | 60 | 71 |
| EER 3253 | 93 | 75 | 75 | 64 | 4,2 | 103 | 60 | 60 | 75 |

